



Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2482	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,000 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL Y CILINDRO DE INCLINACIÓN, REVISIÓN DE DAÑO EN TAPA PARA CILINDRO DE INCLINACIÓN Y REVISIÓN DE BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2482	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,000 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL**





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2482	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,000 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO INCLINACIÓN





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2482	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,000 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2482	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,000 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2482	Fecha:	01/10/2025
Equipo:	DAIHATSU	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,000 HRS

***PLACA DE DATOS**

