



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

“REEMPLAZO DE CLAXON, CINTURÓN Y LLANTAS TRASERAS”

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

*REEMPLAZO DE CLÁXON





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

***LIMPIEZA EN SISTEMA DE CLAXON**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

*LIMPIEZA EN SISTEMA DE CLAXON





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2494	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,184 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- BIRLO TRASERO QUEBRADO REQUIERE REEMPLAZO CON TUERCA

