



Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

"REEMPLAZO DE RETEN DE BANCO DE TRANSMISIÓN"


***REEMPLAZO DE RETEN**





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE BANCO DE TRANSMISIÓN





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y CABLES DE BUJÍAS





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

*REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	DISTRIBUIDORA ROVIROSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0478	N. Orden:	KAUF2444	Fecha:	02/10/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B871R04102E	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	28,159 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PENDIENTE REEMPLAZO DE LLANTA QUE PRESENTA DESGASTE INTERNO Y REEMPLAZO DE RIN FISURADO

RIN EN MAL ESTADO

