



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2502	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,357 HRS

“REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS E INSTALACIÓN DE TORRETA”

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERA DERECHA





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2502	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,357 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2502	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,357 HRS

*REEMPLAZO DE TORRETA





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2502	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,357 HRS

*INSTALACIÓN DE TUERCAS CON BIRLO





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2502	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,357 HRS

*INSTALACIÓN DE TUERCAS CON BIRLO





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2502	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,357 HRS

*HORÓMETRO

