



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2485 | <b>Fecha:</b>     | 01/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA   | <b>Horómetro:</b> | 18,564 HRS |

## *“REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS”*


### **\*INSTALACIÓN DE BOMBA DE FRENOS**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2485 | <b>Fecha:</b>     | 01/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA   | <b>Horómetro:</b> | 18,564 HRS |

## \*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS







# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2485 | <b>Fecha:</b>     | 01/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA   | <b>Horómetro:</b> | 18,564 HRS |



## \*REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTERNADOR





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2485 | <b>Fecha:</b>     | 01/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA   | <b>Horómetro:</b> | 18,564 HRS |

## \*REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTERNADOR







|                 |        |                     |              |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0316 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2485 | <b>Fecha:</b>     | 01/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     | 36767     | <b>Ubicación:</b> | MERIDA   | <b>Horómetro:</b> | 18,564 HRS |

**\*PLACA DE DATOS**

