



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE Y BOMBA DE AGUA”

***REEMPLAZO DE BATERÍA**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
--	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS
----------------	------------	----------------	------------	---------------	------------	-------------------	-------	-------------------	-----

*DESMONTAJE DE BOMBA DE AGUA PARA SU REEMPLAZO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2415	Fecha:	03/10/2025	
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE REEMPLAZO DE TOLVA DE RADIADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE ALTERNADOR
- REQUIERE REGULADOR DE CORRIENTE