



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF2472	Fecha:	30/09/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1820-05253	Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN”

***REEMPLAZO DE SELLOS**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF2472	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:		Serie:	FGA0B-1820-05253	Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF2472	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:		Serie:	FGA0B-1820-05253	Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	HRS

*DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0292	N. Orden:	KAUF2472	Fecha:	30/09/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:		Serie:	FGA0B-1820-05253	Ubicación:	MAXCANU	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDRO DE DIRECCIÓN

