



Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2498	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,011 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERA DEL ALTERNADOR AL MONOBLOCK”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE PRESIÓN DE ACEITE**





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2498	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,011 HRS

*INSTALACIÓN DE MANGUERA NUEVA





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2498	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,011 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2498	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,011 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN Y REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

