



Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF2523	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	8,810 HRS

“REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE”

***SE DETECTA FILTRO DE ACEITE DAÑADO Y POR CONSECUENCIA PROVOCANDO FUGA DE ACEITE**





VHSA-0072

Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF2523	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	8,810 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0072

Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF2523	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	8,810 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX



VHSA-0072

Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0072	N. Orden:	KAUF2523	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FGC25K	Serie:	AF82E00461	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	8,810 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE CLÁXON