



Empresa:	WALDO CARRACO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2535	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,754 HRS

“TORNILLOS QUEBRADOS DE BASE DE VENTILADOR”

***EL CLIENTE EXTRAER LOS TORNILLO QUEBRADOS E INSTALA TORNILLOS NUEVOS**





Empresa:	WALDO CARRACO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2535	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,754 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR