



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

“DESARMADO Y LIMPIEZA A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO COMPONENTES DAÑADOS POR NUEVOS Y ENGRASADO EN GENERAL”

***RECTIFICACIÓN DE TAMBORES Y REEMPLAZO DE RETENES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS Y KIT DE HERRAJES LADO DERECHO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE EXTERIOR E INTERIOR LADO DERECHO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, CILINDRO, BALATAS DE FRENO Y RETENES LADO DERECHO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, CILINDRO Y BALATAS DE FRENO LADO IZQUIERDO**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS DE AMBOS LADOS**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TARSERAS AMBOS LADOS





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2548	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,792 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BANDA DE ALTERNADOR Y ARNES DE ALTERNADOR

