



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA, ACEITE HIDRÁULICO, FILTROS HIDRÁULICOS Y MANGUERAS HIDRÁULICAS DE BOMBA Y ORBITROL”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICA DE ORBITROL A LA BOMBA Y MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRÁULICAS DE RETORNO DE BOMBA A TANQUE Y MANGUERA DE SUCCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

***REEMPLAZO DE ORBITROL DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

*LAVADO DEL EQUIPO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS


***LAVADO EN ÁREA DE TRABAJO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO (60 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (60 LTS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

***REVISIÓN DE LUCES**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

***SE REEMPLAZA GATO DE INCLINACIÓN DEL 70008678 AL 70023256**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2544	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,562 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO PRESENTA FUGA DE ACEITE EN BANCO HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO YA QUE NO ASEGURA BIEN LA CARGA