



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,050 HRS

“VÁSTAGO DE CILINDRO DE INCLINACIÓN FUERA DE SU BASE”

***AJUSTE E INSTALACIÓN DE VÁSTAGO DE CILINDRO HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,050 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- CILINDRO DE INCLINACIÓN LADO DERECHO PRESENTA FUGA DE ACEITE

