




Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2504	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	5,771 HRS

*REEMPLAZO DE SENSOR DE ACELERACIÓN





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2504	Fecha:	09/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	5,771 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	KAUF2504	Fecha:	09/10/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	CANDELARIA	Horómetro:	5,771 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ORING DE BANCO DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE FARO REVERSERO
- REQUIERE REEMPLAZO DE TORRETA

