




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0279	N. Orden: KAUF2220	Fecha: 22/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie: AF17D20387	Ubicación: TICUL	Horómetro: HRS

“LAVADO DE RADIADOR”





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2220	Fecha:	22/09/2025	
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*LAVADO DE RADIADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0279	N. Orden: KAUF2220	Fecha: 22/09/2025
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25N-G-LP	Serie: AF17D20387	Ubicación: TICUL	Horómetro: HRS

*NIVELADO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2220	Fecha:	22/09/2025
--	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	mitsubishi	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS
----------------	------------	----------------	------------	---------------	------------	-------------------	-------	-------------------	-----

***SE PURGA BOMBA DE AGUA POR SOBRECALENTAMIENTO, EQUIPO NO PRESENTA FUGA DE ANTICONGELANTE Y QUEDA OPERATIVO SIN SOBRECALENTAMIENTO:**

