



Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

“REEMPLAZO DE BALERO DE MÁSTIL Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE MÁSTIL”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BALERO**





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

***LIMPIEZA DE MÁSTIL PARA ENGRASADO**





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

*ENGRASADO DE BALEROS





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y ACEROS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0481	N. Orden:	KAUF2503	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FD50K	Serie:	AF28B50075	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	25,032 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO CENTRAL DE LEVANTE
- REQUIERE REEMPLAZO D 2 BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS
- REQUIERE POLEA DE CADENA DE CILINDRO CENTRAL
- REQUIERE EMPACADO DE BANCO HIDRÁULICO

