



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF2560	Fecha:	13/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	27,325 HRS

***REEMPLAZO DE PORTA RELAY DAÑADO**

REQUIERE REEMPLAZO DE ARNES DE ALTERNADOR (SE RECOMIENDA REEMPLAZAR INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA)

