



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDROS DE INCLINACIÓN”

***INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN DERECHO





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

*INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

***INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN AMBOS LADOS**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE AMBOS LADOS**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF2545	Fecha:	10/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	17,872 HRS

REVISIÓN DE LUCES

- REQUIERE REEMPLAZO DE FARO DELANTERO LADO IZQUIERDO

