



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2576	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA DE RUIDO EN POLEA DE VENTILADOR, REMPLAZANDO COMPONENTES COTIZADOS”

***REEMPLAZO DE BALEROS DE TRANSMISIÓN Y POLEA DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2576	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y DE VENTILADOR



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2576	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2576	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,676 HRS

***HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS**

