





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

“REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA”

***SE REPARA GUARDA DE CARGA APLICANDO CORTE Y SOLDADURA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

***SE REPARA GUARDA DE CARGA APLICANDO CORTE Y SOLDADURA**





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

***GUARDA DE CARGA REPARADA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE 4 BALEROS CON SU PORTA BALEROS DE MASAS TRASERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 BALERO DE CARGA TRASERO DE AMBOS LADOS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BUJES TY PERNOS DE TERMINALES DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS
- REQUIERE FOCOS DE LUCES TRASERAS





VHSA-0125

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUF2565	Fecha:	14/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	17,005 HRS

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN

