



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**



16/10/2025 12:34



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



16/10/2025 15:45

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

***REEMPLAZO FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN



16/10/2025 12:58



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (6 LTS)**



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF2561	Fecha:	16/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	11,908 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE EN BOMBA HIDRÁULICA Y EN CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE SUCCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA
- PRESENTA FUGA EN BANCO DE VÁLVULAS
- MANGUERA VIAJERAS DE DESPLAZADOR RESECAS
- RESPIRADERO DE TRANSMISIÓN DAÑADO Y PRESENTA FUGA

