



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2612	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO”

***DESARMADO CILINDRO PARA REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2612	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2612	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2612	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF2612	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	13,657 HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDRO DE DIRECCIÓN Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)

