



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2542	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS


*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2542	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA





MONT-11

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2542	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (6 LTS)**





MONT-11

Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2542	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2542	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE POLEA LOCA Y BANDA

