




Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2511	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

***REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD Y REVISIÓN DE JOYSTICK Y ESDTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2511	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF2511	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	9,320 HRS

***FIJACIÓN A TANQUE DE GAS, REPARACIÓN DE SOLDADURA DE VÁSTAGO DE CONTRA DE CERRADURA**

