



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2631	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,697 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2631	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,697 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE RETORNO DE BOMBA A TANQUE HY





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2631	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,697 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)**



Capturada en: moto g23
ca



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF2631	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,697 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE
- QUEDA FUERA DE SERVICIO

