



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	00/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,716 HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS Y SE REEMPLAZO DE COMPONENTES INTERNOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	00/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,716 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	00/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,716 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE VARILLA DE PEDAL DE ACCELERADOR
- REQUIERE 2 LLANTAS TRASERAS