



|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE BUJÍAS Y BANDA DE ALTERNADOR





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |


## \*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y ACEITE DE DIFERENCIAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## \*LUBRICADO DE CADENAS





|                 |                |                     |        |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2643 | <b>Fecha:</b>     | 23/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR    | <b>Modelo:</b>      | 2P5000 | <b>Serie:</b>     | AT3534731 | <b>Ubicación:</b> | YAJALON  | <b>Horómetro:</b> | 3,947 HRS  |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ALARMA DE REVERSA
- REQUIERE REEMPLAZO DE CABLE DE BUJÍAS