




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0482	N. Orden:	KAUF2435	Fecha:	29/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie:	5AM06044	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	32,096 HRS

“REEMPLAZO DE BATERIA Y TAPÓN DE RADIADOR”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE BATERIA**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0482	N. Orden: KAUF2435	Fecha: 29/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM06044	Ubicación: LERMA	Horómetro: 32,096 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0482	N. Orden: KAUF2435	Fecha: 29/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM06044	Ubicación: LERMA	Horómetro: 32,096 HRS

*REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0482	N. Orden: KAUF2435	Fecha: 29/09/2025
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP25	Serie: 5AM06044	Ubicación: LERMA	Horómetro: 32,096 HRS

*NIVELADO DE ANTICONGELANTE

