



VHSA-0290

Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2524	Fecha:	20/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

*REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE PANEL





VHSA-0290

Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:		VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2524	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

*REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE PANEL





VHSA-0290

Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2524	Fecha:	20/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

*REEMPLAZO DE 4 SOPORTES DE EJE DE DIRECCIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:		VHSA-0290	N. Orden:	KAUF2524	Fecha:	20/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,988 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN
- PRESENTA FUGA EN ORBITROL
- HACE FALSO EN PALANCA DE MANDO