



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS”


*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR LADO DERECHO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO Y KIT DE HERRAJES LADO DERECHO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO Y KIT DE HERRAJES LADO DERECHO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO Y KIT DE HERRAJES LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO Y KIT DE HERRAJES LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS**

