




Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0467	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	25/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO, YA QUE ESTA MUY QUEMADO Y PIERDE SUS PROPIEDADES, LO CUAL PROVOCA DAÑOS EN LA BOMBA Y EL SISTEMA HIDRÁULICO
- PRESENTA FUGA EN TANQUE HIDRÁULICO POR TAPA SUPERIOR