



Empresa:	ALIMENTACIÓN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2572	Fecha:	22/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RADIADOR NUEVO





Empresa:	ALIMENTACIÓN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2572	Fecha:	22/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR**





Empresa:	ALIMENTACIÓN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2572	Fecha:	22/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

*SUMINSTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	ALIMENTACIÓN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2572	Fecha:	22/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFIRADOR DE ACEITE Y 4 ABRAZADERAS DE FIN**





Empresa:	ALIMENTACIÓN	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2572	Fecha:	22/10/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE MOFLE

