




Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0449	N. Orden:	KAUF2664	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6100	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	8,101 HRS

*REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0449	N. Orden:	KAUF2664	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6100	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	8,101 HRS

***SUMINSTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT)**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0449	N. Orden:	KAUF2664	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6100	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	8,101 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0449	N. Orden:	KAUF2664	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6100	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	8,101 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA POR CONTAMINACIÓN DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0449	N. Orden:	KAUF2664	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C6100	Ubicación:	CD INDUSTRIAL	Horómetro:	8,101 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO
- REQUIERE REEMPLAZO DE RADIADO POR PRINCIPIO DE FUGA

