



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS, REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN, BAYONETA, LAVADO DE RADIADOR Y CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**



22/10/2025 15:25



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

*REEMPLAZO DE ALTERNADOR Y BANDA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

***DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS


***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS


***REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN Y TAPA INFERIOR DE VOLANTE**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF2603	Fecha: 27/10/2025
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 12,230 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF2603	Fecha:	27/10/2025
-----------------	--------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,230 HRS
----------------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO A SISTEMA DE GAS
- QUEDA PENDIENTE LAVADO DEL EQUIPO