



VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2661	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE ROTULA IZQUIERDA Y DERECHA**





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2661	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE ROTULA Y PERNO LADO DERECHO**





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2661	Fecha:	27/10/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE ROTULA Y PERNO LADO IZQUIERDO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF2661	Fecha:	27/10/2025
-----------------	--------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS
----------------	---------	----------------	-----------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------	-----

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO D ELLANTAS DE DIRECCIÓN CON RIN YA QUE LOS QUE TIENE EL EQUIPO PRESENTA DESGASTES Y NO PRENSAN CORRECTAMENTE LAS LLANTAS