



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,699 HRS

***SE EXTRAE TORNILLO CAPADO DE BASE DE ALTERNADOR MEDIANTE SOLDADURA DE ELECTRODO USANDO VARILLA DE ACERO INOXIDABLE**





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,699 HRS

***SE EXTRAE TORNILLO CAPADO Y SE REEMPLAZA TORNILLO DE AJUSTE DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	30/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,699 HRS

*NIVELADO DE ANTICONGELANTE (1 LT)

