



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2639	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,791 HRS

***SE DETECTA ARILLO DEL RIN SUELTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2639	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,791 HRS

*REPARACIÓN MEDIANTE SOLDADURA DEL ARILLO DEL RIN PORQUE ESTA SUELTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2639	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,791 HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS CON ARILLO REPARADO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF2639	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,791 HRS

OTRAS OSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS