



VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,710 HRS

“RUIDO EXTRAÑO EN MOTOR”

***LIMPIEZA DE CÁRTER**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,710 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE ACEITE





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,710 HRS

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE ACEITE





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,710 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR (4 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	14,710 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

