



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

***REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL Y DESLIZANTES INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL**






Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

***LIMPIEZA DE BALEROS Y ENGRASADO**

REEMPLAZO DE LAINAS DE AJUSTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

***REPARACION DE DESGASTE EN CARROPORTAHORQUILLAS, RELLENANDO Y RETIFICANDO, ALINEANDO PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BAQUELAS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

*INSTALACIÓN DE DESPLAZADOR





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2705	Fecha:	05/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,432 HRS

*HORÓMETRO

