



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2727	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,672 HRS


*REEMPLAZO DE MANGUERA DE SUCCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2727	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,672 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2727	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,672 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0464	N. Orden:	KAUF2727	Fecha:	04/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65043	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	34,672 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE VENTILADOR POR DAÑO
- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN
- REQUIERE LAVADO DE EQUIPO EN GENERAL, LUBRICADO GENERAL, PARA DESCARTAR MANGUERAS ROTAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR
- REQUIERE BAJAR BANCO HIDRÁULICO PARA REEMPLAZAR SELLOS POR FUGA
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR

