



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2674	Fecha:	01/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro: HRS

*REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUF2674	Fecha:	01/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZON	Horómetro: HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO ESTUVO EN OPERACIÓN POR 2 HORAS SIN PRESENTAR CALENTAMIENTO
- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL DE LEVANTE Y MANGUERA VIAJERA DE DESPLAZADOR

