



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	31/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,776 HRS

“DEMONTAJE DE MOTOR PARA REPARACIÓN DE FALLA DE ARRANQUE, POR CREMALLERA SUELTA Y COMPONENTES DAÑADOS E INSTALACIÓN DE MOTOR”

***REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR, BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	31/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,776 HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNADOR Y MANGUERA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE GAS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	31/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,776 HRS

***REEMPLAZO DE MARCHA**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	31/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,776 HRS

*INSTALACIÓN DE MOTOR Y OPERATIVO





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	31/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	5,776 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO FUNCIONAN LAS LUCES REQUIERE REPARACIÓN