



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR Solicitante:

Código QR: VHSA-0292

N. Orden: KAUF2733

Fecha: 05/11/2025

Equipo: TAILIFT

Modelo:

Serie: FGA0B-1820-05253

Ubicación:

Horometro: 4,972 HRS

“REVISIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE”


***SE CORRIGE FUGA DE ANTICONGELANTE POR REEMPLAZO DE 2 ABRASADERAS DE MANGUERAS DE TOMA DE ANTICONGELANTE**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0292	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 05/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1820-05253	Ubicación:	Horometro: 4,972 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE ANTICONGELANTE POR REEMPLAZO DE 2 ABRASADERAS DE MANGUERAS DE TOMA DE ANTICONGELANTE**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0292	N. Orden: KAUF2733	Fecha: 05/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1820-05253	Ubicación:	Horometro: 4,972 HRS

*HORÓMETRO

