




VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,449 HRS

“TORNILLOS DE GUARDE SE ENCUENTRAN FLOJOS”

***SE AJUSTAN TORNILLO DE GURDA DE CARGA QUE ESTABAN DESAJUSTADOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,449 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,449 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,449 HRS

*REVISIÓN DE FUGAS HIDRÁULICAS EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,449 HRS

*REVISIÓN DE FUGAS HIDRÁULICAS EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,449 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

