



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2780	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,492 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TORNILLO DE GUARDA DE CARGA, APRETE DE BIRLOS DE LLANTAS TRASERAS”


***SE SOLDA GUARDA AL CARRO PORTA HORQUILLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2780	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,492 HRS

***SE SOLDA GUARDA AL CARRO PORTA HORQUILLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2780	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,492 HRS

***REQUIERE 3 BIRLOS CON TUERCA DE MAZAS TRASERAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2780	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,492 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF2780	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,492 HRS

*REVISIÓN DE FRENOS

