



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2799	Fecha:	00/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,494 HRS

“REEMPLAZO DE 3 BIRLOS DE MAZA TRASERA”

***SE REEMPLAZÓ UN BIRLO DE MÁS YA QUE SE QUEBRÓ AL INSTALAR LA LLANTA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2799	Fecha:	00/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,494 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF2799	Fecha:	00/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	13,494 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE BALEROS DE MAZAS TRASERASPOR DESGASTE Y RETENES DE MAZAS TRASERAS

