



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y DE TRANSMISIÓN**






VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***LAVADO DE MÁSTIL Y CARRO PORTAHORQUILLAS**





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0144

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF2770	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE POLEA DE CADENAS DE CILINDRO LATERAL