



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS, REEMPLAZO DE ASIENTO, RADIADOR TAPAS DE VOLANTE, LUCES. GATO DE COFRE”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*REEMPLAZO DE RADIADOR Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS


***REEMPLAZO DE TAPA SUPERIOR E INFERIOR DE VOLANTE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*REEMPLAZO DE ASIENTO Y GATO DE COFRE



29/10/2025 12:33



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*REVISIÓN DE SISTEMA DE LUCES





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS


*REEMPLAZO DE LUCES LINEALES





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL



11/11/2025 15:58



11/11/2025 15:58



11/11/2025 15:58



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF2609	Fecha: 0/11/2025
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 11,582 HRS

***ENGRASADO DE BALEROS DE CARRO PORTA HORQUILLAS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF2609	Fecha: 0/11/2025
------------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232566	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 11,582 HRS
------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

*LUBRICADO DE CADENAS







Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BALEROS DE CARGA DE EJE DE DIRECCIÓN Y COLOCAR GRASERAS DE EJE YA QUE NO TIENE NINGUNO POR LO CUAL LOS BALEROS NO SE PUEDEN ENGRASAR
- REQUIERE TERMINALES DE DIRECCIÓN Y PERNOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUF2609	Fecha:	0/11/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,582 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR
- REQUIERE REEMPLAZO DE 1 RELAY DE 4 PATAS PARA EL SISTEMA DE LUCES (ESTA PRESENTANDO FALLAS)



11/11/2025 16:39