





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2813	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,908 HRS

***SE DETECTA QUE LA VARILLA DE BOMBA DE FRENO SE TABA MUY AJUSTADA Y NO DEJABA QUE TRABAJARA EL SISTEMA DEL INCH. SE CALIBRÓ VARILLA**





MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2813	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,908 HRS

*NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y ACEITE DE MOTOR





MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF2813	Fecha:	14/11/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,908 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA HUMEDAD EN CILINDROS DE INCLINACIÓN
- REQUIERE CAMBIO DE LOS DOS CHICOTES DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO

