




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

“DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR, INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, REEMPLAZO DE BATERÍA”

***DESMONTAJE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS


*INSTALACIÓN DE MOTOR NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

*INSTALACIÓN DE MOTOR NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS


*INSTALACIÓN DE MOTOR NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

*INSTALACIÓN DE MOTOR NUEVO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS) Y REEMPLAZO DE BUJÍAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

*REEMPLAZO DE BATERIA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

*REEMPLAZO DE BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0315	N. Orden:	KAUF2782	Fecha:	12/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91395	Ubicación:	TIZIMIN	Horómetro:	8,369 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL A INYECTORES (ESTA PROVOCANDO FALLA DE ENCENDIDO)